


# Руководство по зарядке Linx/Orion

# Blatchford

1. Перед началом зарядки снимите протез.




2. Положите протез на ровную поверхность, исключая падение протеза.



3. Убедитесь в том, что основной выключатель находится в положении ВКЛ. (ON).



4. Подсоедините зарядное устройство.



5. После зарядки отключите зарядное устройство и дождитесь завершения сброса.



6. После выполнения сброса протез готов к эксплуатации.

